

evh_architekten gmbh $\,\cdot\,\,$ Kaiser-Wilhelm-Ring 28 $\,\cdot\,\,$ D-92224 Amberg

Stadt Amberg Hochbauamt Herr Hofmann Steinhofgasse 2

92224 Amberg

Ihr Ansprechpartner
Christian Eberhardt

Fon 09621.76900-10 Mobil 0160.97718122

eberhardt.christian@evh-architekten.de

1608 Grund- und Mittelschule Ammersricht Bruder-Konrad-Weg **1, 92224** Amberg

16.05.2018

evh_architekten gmbh Kaiser-Wilhelm-Ring 28 92224 Amberg

Fon 09621.76900-0 Fax 09621.76900-20

www.evh-architekten.de

Geschäftsführer

Christian Eberhardt Dipl-Ing FH Architekt

ByAK Nr. 171 206

ByAK Nr. 179 735 Andreas Hirsch Dipl-Ing FH Architekt ByAK Nr. 1080 887

Stefan Vogl Dipl-Ing FH Architekt

Sitz Amberg

HRB 5006

Registergericht Amberg

Steuer-Nr. 201 125 90324 USt-IdNr. DE283110788

Mail info@evh-architekten.de

Sehr geehrter Herr Hofmann,

nachfolgend erhalten Sie gemäß Ihrer E-Mail vom 07.05.2018 unsere Zusammenstellung der noch zu erwartenden Kosten zur Nachgenehmigung für nachfolgende Gewerke:

- Maler
- Baumeister/Schlosser Außenbereich
- Pflasterarbeiten
- Schlosser Innenbereich (Lüftung)
- Trockenbau
- Schreiner

Den Titel Brandschutz haben wir noch nicht bearbeitet, da hierfür noch verschiedene Angaben fehlen. Diese Mehrkosten werden noch nachgereicht.

o1 Brandschutz EUR 0,00

Eigener Titel zum späteren Zeitpunkt. Planungen derzeit noch nicht abgeschlossen.

02

Zusätzliche Malerarbeiten EUR 25.000,00 in Flure + Treppenhäuser

02a

Deckenanstrich (ca. 850 qm) EUR 7.500,00

02b

Wandanstrich (ca. 1.750 qm) EUR 15.000,00

02C

Böden abdecken, Fugen, sonstiges zur Rundung

EUR 2.500,00



o3 Zusätzliche Baumeister- und Schlosserarbeiten im Außenbereich	EUR 30.000,00
оза Erdaushub / Entsorgung / Wiederfüllung mit neuem Material	EUR 750,00
o3b Abbruch große und kleine Stützwand bei Rampe Hausmeisterkeller mit Ausbau des alten Pflasterbelages incl. Entsorgung	EUR 1.000,00
03C Fundamentierung neue Stützwand (incl. Baustahl) ca. 5 m³	EUR 2.000,00
o3d Neue Sichtbeton-Stützwand (Fertigteil oder Ortbeton) ca. 40 qm incl. Betonstahl und Zulagen	EUR 15.000,00
oge Wandanschluss / Unterfangung neben Türe Hausmeisterkeller (nicht unterkellerter Teil)	EUR 2.500,00
o3f Metallabdeckung lackiert (Oberseite und Leibungsverkleidung Sichtschlitz) ca. 22 lfdm	EUR 3.500,00
o3g Sonstiges zur Rundung (Erschwerniszulagen, Anpassen Kanal, etc.)	EUR 5.250,00
o4 Zusätzliche Pflasterarbeiten	EUR 7.000,00
04a Neues Pflaster mit befahrbarem Unterbau ca. 35 qm incl. Aller Schneide- u. Nebenarbeiten	EUR 5.250,00
o4b Neue Entwässerungsrinne vor Türe Hausmeisterkeller	EUR 1.500,00
o4c Sonstiges zur Rundung	EUR 250,00
05 Zusätzliche Schlosserarbeiten zur Befestigung der Lüftungsgeräte (Deckenkonstruktionen nicht tragfähig)	
Fertigung und Lieferung der Galgenkonstruktion incl. Montage 25 Stück x EUR 1.300,00	EUR 32.500,00
o6 Zusätzliche Trockenbauarbeiten gesamt	EUR 55.000,00
o6a Leibungsverkleidungen WC-Anlagen (ca. 40 lfdm)	EUR 1.550,00
o6b Brandschutzverkleidung Stahlträger in neuen WC-Räumen	EUR 580,00

evh_

06c

Neuer Jugendsozialarbeiterraum:

Dämmung der Dachschräge von innen, da von außen nicht möglich
Aufwendigere Gerüststellung (Treppenaufgang)
EUR 460,00
EUR 580,00

o6d

Zulage für erschwerte Befestigung der Akustikdecken in 4 Klassenräumen wegen Hohlkörperdecken (ca. 240 qm) EUR 1.530,00

o6e

Rückwandverkleidungen bei Lüftungsgeräten wegen nachträglichen Stahl-Galgenbefestigungen und Leitungsführung und damit zugleich Ausbildung von Schrank- bzw. Regalnischen.

ca. 25 Stück (a` 30 qm) x EUR 1.500 EUR 37.500,00 Zulagen für Nischen, Wandverstärkungen, Anschlüsse, etc. EUR 7.500,00

o6f

Zur Rundung, Unvorhergesehenes EUR 5.300,00

٥7

Schreinerarbeiten EUR 46.250,00

07a

Schrankkorpus mit Mittelboden und 8 Regal-Fachböden in vorgenannter Trockenbauwand-Nische 50 x EUR 750,00

50 x EUR 750,00 EUR 37.500,00

o7b

davon 25 Stück mit 2-flügeliger Türe absperrbar 50 x EUR 350,00 EUR 8.750,00

evh_{-}

Zusammenfassung

Mehrkostenanmeldung gesamt (incl. MwSt.)	EUR 195.750,00
o7 <u>Schreinerarbeiten</u>	EUR 46.250,00
o6 Zusätzliche Trockenbauarbeiten	EUR 55.000,00
05 Zusätzliche Schlosserarbeiten im Innenbereich (Lüftungsanlage)	EUR 32.500,00
04 Zusätzliche Pflasterarbeiten	EUR 7.000,00
03 Zusätzliche Baumeister- u. Schlosserarbeiten im Aussenbereich	EUR 30.000,00
02 Zusätzliche Malerarbeiten	EUR 25.000,00
o1 Brandschutz noch nicht erfasst (eigener Titel)	EUR o,oo

Freundliche Grüße

Christian Eberhardt

Architekt

Anlage(n)