

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	361	Stadt Amberg	Amt für Ordnung und Umwelt
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	361	Stadt Amberg	Amt für Ordnung und Umwelt
Betreiber	[Name]	LUITPOLDHÜTTE - GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	LH GmbH		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Sulzbacher Straße 121	92224	Amberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Gießerei		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.2.2.1 EG, 3.7.1 EG		Art. 10 Anh. 1 Nr. 2.4

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.10.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	15.12.2020	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]	X		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

CO Emission am Kupolofen	Rohrbündeltausch am Rekuperator	15.01.2021	LH-GmbH	01/21
Maßnahmen zur Verringerung diffuser Emissionen	Konzepterstellung	31.03.2021	LH GmbH	04/21
Wasserwirtschaftliche Belange in verschiedenen Bereichen	Sanierung der Beschichtung im Zentralmagazin, ausstehende Sanierung des RÜB/Einbau eines Lamellenklärers	31.12.2021	LH GmbH	03/22

Schallschutz in der Nachtzeit	Abstimmung der Umsetzung der sMaßnahmen gemäß dem Schalltechnischen Bericht 11/20	01.04.2021	LH GmbH	04/21
-------------------------------	---	------------	---------	-------

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

G:\Umwelt\3.26\Anlagenüberwachung\LH GmbH Überwachungsbericht 2020_2.docx